

キヤノン砲 取扱説明書

キャノン砲取扱説明書

A16Z12.01 vol.2 1/4

機材を確認します。

別売機材

その他に御用意いただく物。

- ・モンキーレンチ (注入器の接続やキャノン砲の角度調節などに使用します。)
- ・ビニールテープ (2"または黒いもの)
- ・延長コードまたはドラムコード (電源からスイッチまでと、スイッチから本体までのもの。)
- ・紐 (筒の7分)
- ・AC100V電源 (3ピン角栓でOKです。)

作業前に確認して下さい。

開 閉

注入器の先についているレバーを必ず開けて下さい。


元栓レバーを閉めるとガスが流れずまわります。

元栓レバーが開いている状態。


注入器の元栓のレバーを全開にして下さい。

キャノン砲の仕込み作業①


位置決めをして配線します。



スイッチと本体(電磁弁)の通電チェックをします。




ネツをつめます。




キャンドロ.仕込み作業②


筒にフタをして本体に取付けます。



炭酸ガス.注入作業



↑ 2台目以降は、ニガラの
作業をくり返し下す。




右図の番号を見ながら、以下の様にガスを入れます。

⑦を開けます。
 ④を回してガスを入
 てゆきます。
 ③が10気圧以上になったら
 ⑤が8気圧になったら
 ⑦を閉めます。
 ④を回して(閉止)
 ガスを止めます。
 ⑥を引いて注入器を
 ⑦を開け、ホース内の
 ガスをぬきます。
 ⑦を閉めておきます。

注意事項!!

○ひと通りの作業が終わったら、
 上図①の元栓を閉めて、注入
 器を外して下さい。
 ○⑧は安全弁です。中の気圧が
 高くなりすぎると働きます。
 (中ガスがぬけます) ガスを入れた
 後は、日光が当たらない様に工
 夫して下さい。(日よけ等)



スイッチを押すとネタが飛び出す

★ネタの発射軌道上及び周辺に
 障害物(特に人)がないことを
 必ず確認して、スイッチを押して
 下さい。キャニ砲からスイッチが離
 れている場合、キャニ砲の所に
 警備を付ける等して、安全を
 確保して下さい。